

CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2022/55874/C01:1

DATE DU CONTRÔLE 23/02/2022

AGENT VISITEUR

Mathieu Laixhay

ADRESSE DU CONTRÔLE

Rue du Chêne au Corbeau 47 -
1380 Lasne

AGRÈMENT RÉGION WALLONNE

AGRW. DEP-048/A/01 expire le
12/10/2024



» COORDONNÉES DE L'EXPLOITANT DE LA CITERNE

Propriétaire

#TVA

non communiqué

Adresse

Rue du Chêne au Corbeau 47 - 1380 Lasne

» SITUATION DU RÉSERVOIR ET DE SES ACCESSOIRES

Plan d'implantation

Non

» RÉSERVOIR

Autorisation d'exploitation	Oui	Date d'émission, échéance & numéro	/
Capacité autorisée et/ou réelle (litres)	4950	Année d'installation	2007
Origine du réservoir et n° de fabrication	Voir annexe	Certificat d'étanchéité antérieur	Oui
Informations du certificat antérieur d'étanchéité	Voir annexe	Dimensions	voir annexe
Niveau de liquide (cm)	25		
Type de réservoir	Cylindrique - Souterrain - Enfoui - Simple paroi - Polyester		

» CONTRÔLE

Contrôle visuel du réservoir au brûleur	OK	Fonctionnement brûleur	sans objet
Pollution en dehors du réservoir	non visible	Trou d'homme : étanchéité et fixation couvercle :	OK
Trou d'homme : état général	OK	Raccords	OK
Conduite de remplissage	OK	Conduite de ventilation	OK
Conduites d'aspiration et de retour (parties visibles)	OK	Encuvement	
Présence d'eau et de boue (cm)	non	Taux d'acidité (pH)	/
Conductivité (µS/cm):	/	Contrôle intérieur si nettoyage	/
Système anti-débordement	sonde 98% - test OK - hauteur de la tige OK	Système de mesure de niveau	présent - conforme

Système de détection de fuite

» TEST DE DÉPRESSION

Étanchéité de la chaîne de mesure avant contrôle	OK	Résultat de l'épreuve d'étanchéité	Étanche
Durée de la mise sous pression	+/-1h		

Appareil TESTO 312-3 référencé « 3131690 » et vérifié le 21/10/2021 par Certinergie selon INS Vérification interne.

» AUTRE(S) REMARQUE(S)

Nous ne pouvons être tenus pour responsables d'une éventuelle pollution de sol suite aux tests que nous réalisons selon la législation en vigueur.

Conclusion : Le réservoir est étanche et peut rester en service. Une prochaine visite doit avoir lieu avant le 23/02/2025



Une plaquette verte a été fixée et scellée sur la conduite de remplissage du réservoir le jour même du contrôle.

Le réservoir a fait l'objet d'un contrôle conformément aux prescriptions de :

- 30 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Titre III du règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les contrôles des dépôts de liquides inflammables et l'implantation et l'exploitation des stations - service (M.B. 17.01.2001)
- 8 mai 2003 - Arrêté ministériel dérogeant aux dispositions de l'article 590 du titre III du RGPT portant sur le contrôle d'étanchéité des dépôts de liquides inflammables en insérant une nouvelle technique de contrôle: le test en dépression (M.B. 19.03.2004)
- 17 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service
- 24 juillet 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon du modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations - service.

Fait à : Lasne

Signature du technicien


CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2022/55874/C01:1

› ANNEXES

Listing test d'étanchéité du réservoir



Certificat d'étanchéité antérieur



CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ ET DE CONFORMITÉ D'UN RÉSERVOIR À MAZOUT

EXEMPLAIRE ORIGINAL

RÉF. 04/2022/55874/C01:1

› ANNEXES

Autre



