

Protection contre le contact direct

Armoire	Fermé <input checked="" type="checkbox"/> Métallique (cl1) <input type="checkbox"/> Plastique (cl 2) <input checked="" type="checkbox"/> Ouvert <input type="checkbox"/> Paroi arrière non hygroscopique <input checked="" type="checkbox"/>	
Lignes	Fils <input checked="" type="checkbox"/> Câble <input type="checkbox"/> En tube <input checked="" type="checkbox"/> Apparent <input checked="" type="checkbox"/> Encastré <input checked="" type="checkbox"/> Enterrés <input type="checkbox"/> extérieur <input type="checkbox"/> autre <input type="checkbox"/>	
Appareils	Éclairage <input checked="" type="checkbox"/> Prise de courant <input checked="" type="checkbox"/> avec terre <input checked="" type="checkbox"/> sans terre <input type="checkbox"/> Appareil fixe <input checked="" type="checkbox"/>	
Contact impossible par	Isolation <input checked="" type="checkbox"/> Enveloppes <input checked="" type="checkbox"/>	État du matériel fixe OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Protection contre le contact direct:	suffisante <input checked="" type="checkbox"/>	insuffisante <input type="checkbox"/>

Protection contre le contact indirect

Dispositif de protection courant différentiel résiduel			
In (A)	Icc (A)	d In (A)	Circuits protégés
40	3000	0.3	Qénid ...ép.ace... Rénides
40	3000	0.03	
Liaisons équipot continuité OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>			Bouton de test:OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/> Injec ΔI de défaut OK <input checked="" type="checkbox"/> NOK <input type="checkbox"/>
Protection contre le contact indirect:			suffisante <input checked="" type="checkbox"/> insuffisante <input type="checkbox"/>

Niveau d'isolement

Appareil: Norma UNILAP 100 <input type="checkbox"/> Kyoritsu 3243 <input type="checkbox"/> Metrel 61557 <input checked="" type="checkbox"/> autre <input type="checkbox"/>
Connexions démontées:
Résistance d'isolement: Ri 2,14 Mohm (Tension de test 500V)
Mesures non exécutées aux circuits:
Mesure trop faible du type de circuit

Infractions et/ou remarques et/ou notes

Infractions
<u>hors</u>
.....
.....
.....

Note: La prise de terre miné dans la Boîte de la tague et pris avec 6mm² à la ciffet.

Conclusions

L'installation est - n'est pas - conforme, à l'exception des remarques citées ci-dessus.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés. <input checked="" type="checkbox"/> n° des schémas:
Le dispositif de protection à courant différentiel résiduel est plombé. <input checked="" type="checkbox"/>
L'installation doit être revérifiée avant le 23/11/2010 (art. 271 AREI) - par nos soins - ainsi qu'avant toute remise en service après modification ou extension importante, exécutée avant cette date.
L'installation peut - ne peut pas - être mise - conservée en service, si, sans délai, les non-conformités sont corrigées et les précautions nécessaires prises afin que cette installation ne cause aucun danger ni aux personnes, ni aux marchandises.
C'est une obligation de conserver le procès-verbal dans le dossier électrique. Précédent présent <input checked="" type="checkbox"/> pas présent <input type="checkbox"/>
C'est une obligation d'inclure chaque modification dans le dossier.
C'est une obligation d'aviser immédiatement le ministre des affaires économiques, Direction Energie électrique, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
Seules les parties visibles et accessibles font partie de la visite

Ce rapport a 4 pages

L'agent visiteur

